

## FICHA TÉCNICA

### KM20REF

- ◆ Termómetro de Referencia de alta exactitud para verificar la calibración de todo tipo de termómetros
- ◆ El sensor tipo Pt100 se encuentra permanentemente unido al KM20REF para dar una mayor precisión al sistema
- ◆ Certificado de Calibración **UKAS** en 5 puntos
- ◆ Apagado automático optativo
- ◆ Se suministra con estuche de transporte



Especificación Técnica	
<b>Tipo de Sensor</b>	PT100
<b>Rango de Medición</b>	-100°C a +199,9°C
<b>Escala</b>	°C
<b>Resolución</b>	0,1°
<b>Exactitud del sistema a +23°C</b>	± 0,2°C
<b>Rango de Operación</b>	0°C a +40°C
<b>Puntos Certificados (UKAS)</b>	-18°C, 0°C, +8°C, +20°C, +70°C
<b>Tipo de Batería</b>	9V IEC 6LF22 alcalina
<b>Vida de la Batería</b>	100 horas

UKAS: Servicio de Acreditación del Reino Unido.